

Krukaspoelie trekker Ford 2.0 EcoBlue TDCi zoals 204-158-01

Productcode: TM121264A
Beschikbaarheid: Niet op voorraad



Prijs: 90,00 €

Omschrijving

Om de distributieriem van de 2.0L TDCi EcoBlue te vervangen, is het noodzakelijk om de krukaspoelie of de trillingsdemper te verwijderen.

Deze heeft een lange geleider op de krukas, waardoor deze moeilijk te verwijderen kan zijn.

Na het verwijderen van de centrale schroef wordt een adapter in het gat gestoken en wordt de trekker met beide M8-schroeven vastgeschroefd.

Met de middenspindel wordt de poelie professioneel en schadevrij verwijderd.

Deze trekker is geschikt voor de volgende motorcodes :

BCCD, BCFA, BCFB, BCFC, BCFD, BJFA, BJFB, BJFC, BJFD, BJRA, BJRB,
BKFA, BKFB, BKFC, BKFD, BKRA, BKRB, BLFA, BLFB, BLFC, BLFD, BLRA,
BLRB

M1FA

T7CI, T7CJ, T7CK, T7CL

UFCA, UFCB

YLCA, YLCB, YLDA, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS, YLRA, YMCA, YMCB, YMCC,
YMF6, YMFA, YMFB, YMFS, YMHA, YMR6, YMRA, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS,
YNR6, YNRA

Geschikt voor de volgende Ford voertuigen :

Edge, Focus, Focus Active, Galaxy, Mondeo, S-MAX, Tourneo Custom, Transit, Transit Custom

De trekker is te gebruiken zoals : Ford 204-158-01

Hij heet in de Ford reparatie handleiding 2-armige trekker 204-158-01

Technische data :

Afmetingen trektraverse : 170 mm op 25 mm op 25 mm (LxBxH)

Trekbreedte : 105 mm tot 165 mm

Trekdiepte : 50 mm

Poelie nummer :

Ford-nummer: 2198362, 2320808

Corteco: 49412210

Febi Bilstein: 173609

Originele nummers zijn alleen bedoeld ter vergelijking, dit zijn geen merkoriginale gereedschappen!

Product galerij



