

Achterraut verwarming herstelset



Productcode: 5312
Beschikbaarheid: 1

Prijs: 25,00 €

Omschrijving

Soms is de stroomlijn van een achterraut om één of andere manier onderbroken. De onderbreking zorgt ervoor dat de stroom niet meer van de + pool naar de - pool van de achterraut kan gaan.

Met deze herstelkit kan u dit probleem in vier eenvoudige stappen oplossen :

1. Maskeer het doelgebied met de meegeleverde tape
2. Breng de zilverkleurige reparatiemassa tussen de tape aan
3. Verwijder de afplaktape onmiddellijk
4. Veeg eventuele extra zilverresten weg

De set is akkelijk te gebruiken en zorgt dus voor een eenvoudige reparatie. Daar is hij heel erg kostenefficiënt : een nieuwe achterraut met de nodige kleefwerken is niet nodig.

De lijm is speciaal ontwikkeld om te geleiden

In de set zit het volgende inbegrepen :

- Zilverreparatiemassa 2ml (1)
- Afplaktapes (1)
- Spatel (1)
- Wattenstaafjes (3)

Poetsdoek (1)
Alcohol Pre-pad (1)
Gebruiksaanwijzing (1)

Dit is de herstmethode :

Product galerij

